

2019年（令和1年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
1月	エクセレンス茨木	大阪府茨木市	外壁修繕工事
1月	南港ガーデンハイツ	大阪府大阪市	
1月	ローレルコート新千里東あかしやの丘	大阪府豊中市	
1月	大阪市営鶴町第三住宅	大阪府大阪市	外壁改修その他工事
1月	港住吉住宅	大阪府大阪市	
2月	河合庁役場	奈良県北葛城郡	耐震補強工事
2月	大和高田西中学校	奈良県大和高田市	大規模修繕工事
2月	ブランズ大和高田	奈良県大和高田市	外壁タイル面補修工事
2月	聖恵ビル	大阪府大阪市	改修工事
2月	エスペラモンド	兵庫県西宮市	外壁改修工事
2月	溝松ハイツ		
2月	キングマンション千里万博公園	大阪府吹田市	震災復旧工事
2月	グレースコート西田辺	大阪府大阪市	
3月	エイコウビル	大阪府大阪市	
3月	メガロコーポ茨木	大阪府茨木市	
3月	メロディハイム豊中泉ヶ丘	大阪府豊中市	
3月	中宮第三団地	大阪府枚方市	外壁修繕その他工事
3月	ベストハイツ豊新	大阪府大阪市	
3月	タウンハウスKK	大阪府茨木市	
3月	ルネシティ西宮津門	兵庫県西宮市	外壁修繕その他工事
3月	ダイワパレス吹田	大阪府吹田市	
3月	こすもらいふ	大阪府吹田市	地震被害補修工事
3月	浜寺中央病院	大阪府堺市	
4月	ハイロイヤル西大寺	奈良県奈良市	大規模修繕工事
4月	アドリーム明石土山	兵庫県明石市	大規模修繕工事
4月	クレアクオーレ関目高殿	大阪府大阪市	大規模修繕工事
4月	アリスト堺	大阪府堺市	大規模修繕工事
4月	レピア伊丹	兵庫県伊丹市	大規模修繕工事
4月	プレファシオ北花田	大阪府堺市	大規模修繕工事
5月	シェラトン都ホテル大阪	大阪府天王寺区	壁美装化工事
5月	(株)ツヅキ	大阪府東大阪市	
5月	伊藤忠サイクル	大阪府堺市	
5月	共栄化成工業	大阪府摂津市	
6月	藍野病院	大阪府茨木市	改修工事
6月	大和郡山市立片桐小学校	奈良県大和郡山市	外壁・屋上防水改修工事
6月	松井山手SJビル	京都府京田辺市	改修工事
6月	カルム茨木桜通り	大阪府茨木市	改修主体工事
6月	愛宕原ゴルフ俱楽部	兵庫県宝塚市	

2019年（令和1年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
7月	メゾン・マリーネ	大阪府大阪市	改修及び屋上他防水工事
7月	杭瀬団地	兵庫県尼崎市	大規模修繕工事
7月	綱田工業	大阪府大阪市	
8月	大阪被服団地刺繡センター	大阪府東大阪市	
8月	(株)日揮	兵庫県神戸市	防水工事
8月	大阪市立菅原小学校	大阪府大阪市	外壁改修他工事
8月	モンレーヴ千里	大阪府吹田市	大規模修繕工事
8月	オーキッドコート	兵庫県神戸市	大規模修繕工事
9月	セイワパレス深江橋ステイシア	大阪府大阪市	大規模修繕工事
9月	ヴエルドミール・35	大阪府大阪市	大規模修繕工事
9月	キングレジデンスアンプレッショ芦屋	兵庫県芦屋市	大規模修繕工事
9月	ブラウド茨木東中条	大阪府茨木市	大規模修繕工事
10月	竹城台コーポ	大阪府堺市	大規模修繕工事
10月	宝船冷蔵	大阪府大阪市	防水工事
10月	今泉浄水場センター	奈良県香芝市	外壁躯体工事
10月	グリーンビル光善寺住宅	大阪府枚方市	大規模修繕工事
10月	ステイツ芦屋西	兵庫県神戸市	大規模修繕工事
10月	パークレーン'90	兵庫県西宮市	大規模修繕工事
10月	松田ビル	大阪府大阪市	
11月	南風マンション	大阪府堺市	
11月	グレイシィ須磨壱番館	兵庫県神戸市	大規模修繕工事
11月	塚原台ハイツ	大阪府高槻市	大規模修繕工事
11月	メイツ高槻	大阪府高槻市	大規模修繕工事
11月	築港小学校	大阪府大阪市	外壁改修その他工事
11月	常盤小学校	大阪府大阪市	外壁改修その他工事
11月	エルパラッツォ夙川	兵庫県西宮市	大規模修繕工事
11月	ベラ・ヴィータ	大阪府豊中市	大規模修繕工事
12月	豊中市立高川こども園	大阪府豊中市	外壁改修工事
12月	ヴォイス21	京都府京都市	外壁改修工事
12月	西京極ガーデンハイツ	京都府京都市	防水工事
12月	樟葉センチュリータウン	大阪府枚方市	屋上防水補修工事
12月	セントフローレンスパレス西京極	京都府京都市	大規模修繕工事
12月	アルカディア甲南	兵庫県神戸市	共用部修繕工事
12月	ロジエマン箕面牧落	大阪府箕面	タイル補修工事
12月	新興ビル	大阪府大阪市	防水改修工事