

2024年（令和6年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
1月	大阪市西区新築工事	大阪府大阪市	新築工事
1月	新大阪トラストタワー	大阪府大阪市	外壁打診調査及びシール打ち替え工事
1月	パデシオン木幡駅前	京都府宇治市	大規模修繕工事
1月	スマイルハイツ桃谷	大阪府大阪市	改修工事
1月	ソレアードコート	大阪府大阪市	漏水被害復旧工事
1月	カーサリーヴァドゥーウ	大阪府東大阪市	駐車場ライン引き
1月	レジデンス國富	兵庫県芦屋市	大規模修繕工事
1月	玉串町東2丁目A号地	大阪府東大阪市	新築工事
1月	大連東2丁目E号地	大阪府東大阪市	新築工事
1月	大連東2丁目A号地	大阪府東大阪市	新築工事
1月	吉田倉庫	大阪府東大阪市	新築工事
1月	大東市 N様邸	大阪府大東市	新築工事
1月	タマタウン桜井栗殿4号地	奈良県桜井市	新築工事
1月	I様邸	大阪府泉大津市	新築工事
1月	O様邸	大阪府堺市	新築工事
1月	N様邸	大阪府堺市	新築工事
1月	枚方市 内部シール	大阪府枚方市	新築工事
1月	I様邸	大阪府堺市	新築工事
2月	アスヴェル京都東山五条	京都府京都市	サッシ取付工事
2月	クレール西大寺	奈良県奈良市	改修工事
2月	ユニ金属株式会社	大阪府東大阪市	大規模改修工事
2月	Y様邸	大阪府東大阪市	外壁塗装工事
2月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	防火扉調査・調整工事
2月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	8F電気温水器更新工事
2月	M様邸	大阪府守口市	シーリング工事
2月	稻葉E号地	大阪府東大阪市	新築工事
2月	稻葉D号地	大阪府東大阪市	新築工事
2月	花園本町1丁目L号地	大阪府東大阪市	新築工事
2月	花園本町1丁目K号地	大阪府東大阪市	新築工事
2月	A様邸	大阪府松原市	新築工事
2月	N様邸	大阪府八尾市	新築工事
2月	タマタウン桜井栗殿5号地	奈良県桜井市	新築工事
2月	Y様邸	大阪府松原市	新築工事
2月	N様邸	大阪府堺市	新築工事
2月	K様邸 C	大阪府大阪市	新築工事

2024年（令和6年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
2月	K様邸 B	大阪府大阪市	新築工事
2月	タマタウン堺・泉ヶ丘175号地	大阪府堺市	シーリング工事
2月	藤井寺市梅が園 別邸	大阪府藤井寺市	シーリング工事
2月	宝塚市泉ヶ丘	兵庫県宝塚市	新築工事
3月	ソレイユ日向風	大阪府大阪市	漏水修繕工事
3月	四天王寺前夕陽ヶ丘駅	大阪府大阪市	2号出入口修理工事
3月	パークホームズ岸和田	大阪府岸和田市	大規模修繕工事
3月	アベニューリップル小阪	大阪府東大阪市	大規模改修工事
3月	南港物流センター	大阪府大阪市	車輪出入門グレーチング破損及び固定不良工事
3月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	LED工事
3月	田渕本町ビル	大阪府大阪市	外壁改修工事
3月	プレリュード天六	大阪府大阪市	鉄骨撤去及びアンカー抜き工事
3月	稻葉T号地	大阪府東大阪市	新築工事
3月	稻葉I号地	大阪府東大阪市	新築工事
3月	金田町1G号地	大阪府守口市	新築工事
3月	花園本町P号地	大阪府東大阪市	新築工事
3月	K様邸A	大阪府大阪市	新築工事
3月	O様邸	大阪府堺市	新築工事
3月	ミハナ制作所第一工場	大阪府柏原市	新築工事
3月	H様邸	大阪府大阪市	新築工事
3月	西成区天下茶屋	大阪府大阪市	新築工事
3月	西成区花園南1丁目	大阪府大阪市	新築工事
4月	ハヤロク公園ビル	大阪府枚方市	漏水対応工事
4月	新高マンション	大阪府大阪市	屋上防水工事
4月	ソレアードコート	大阪府大阪市	共用部長尺シート張替え工事
4月	サザングレイス	大阪府大阪市	共用部改修工事
4月	セイス・カーサ弥生	大阪府東大阪市	屋上漏水調査・修繕工事
4月	ソシオ心斎橋	大阪府大阪市	屋上防水改修工事
4月	ロジュマン高槻	大阪府高槻市	シーリング工事
4月	サーパス城山東	徳島県徳島市	大規模修繕工事
4月	コア笠置町	大阪府大阪市	リフォーム工事
4月	エトワール瑞穂	愛知県名古屋市	タイル補修工事
4月	京阪東ローズタウン	京都府八幡市	内外壁塗装工事
4月	花園本町F・G号地	大阪府東大阪市	新築工事
4月	花園本町E号地	大阪府東大阪市	新築工事

2024年（令和6年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
4月	六万寺町3丁目C号地	大阪府東大阪市	新築工事
4月	六万寺町3丁目H号地	大阪府東大阪市	新築工事
4月	吉田5丁目B号地	大阪府東大阪市	新築工事
4月	吉田5丁目C号地	大阪府東大阪市	新築工事
4月	友井4丁目D号地	大阪府東大阪市	新築工事
4月	T様邸	大阪府八尾市	新築工事
4月	N様邸	大阪府羽曳野市	新築工事
4月	Y様邸	大阪府大阪市	新築工事
4月	K様邸	大阪府堺市	新築工事
4月	T様邸	奈良県大和高田市	新築工事
4月	K様邸	大阪府堺市	新築工事
4月	M様邸	大阪府和泉市	新築工事
4月	Y様邸	大阪府大阪狭山市	新築工事
4月	K様邸	大阪府大阪市	新築工事
5月	ダイアパレスビエント淡路	大阪府大阪市	鉄部塗装及び共用廊下床屋上防水改修工事
5月	エミネンス白鳥	大阪府羽曳野市	フェンス交換工事
5月	Forester一樹	大阪府大阪市	駐車場ライン引き工事
5月	パークホームズ岸和田	大阪府岸和田市	大規模修繕工事
5月	南港物流センター	大阪府大阪市	台風養生用工事
5月	南港物流センター	大阪府大阪市	トラックバース柱修繕工事
5月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	1Fテナント入居の伴うサイン工事
5月	株式会社リフレッシュサービス	大阪府守口市	改修工事
5月	愛眼株式会社	大阪府大阪市	喫煙室改修工事
5月	花園本町Q号地	大阪府東大阪市	新築工事
5月	花園本町N号地	大阪府東大阪市	新築工事
5月	花園本町M号地	大阪府東大阪市	新築工事
5月	花園本町I号地	大阪府東大阪市	新築工事
5月	花園本町D号地	大阪府東大阪市	新築工事
5月	花園本町H号地	大阪府東大阪市	新築工事
5月	友井3丁目A号地	大阪府東大阪市	新築工事
5月	友井3丁目B号地	大阪府東大阪市	新築工事
5月	六万寺町3丁目B号地	大阪府東大阪市	新築工事
5月	稻葉V号地	大阪府東大阪市	新築工事
5月	T様邸	大阪府八尾市	新築工事
5月	S様邸	大阪府和泉大津市	新築工事

2024年（令和6年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
5月	Y様邸	大阪府羽曳野市	新築工事
5月	T様邸	大阪府富田林市	新築工事
5月	N様邸	大阪府大阪市	新築工事
5月	S様邸	大阪府岸和田市	新築工事
5月	A様邸	大阪府大阪市	新築工事
5月	K様邸	大阪府高槻市	新築工事
5月	T様邸	大阪府寝屋川市	新築工事
5月	S様邸	大阪府羽曳野市	新築工事
5月	H様邸	大阪府堺市	新築工事
6月	PRCS	大阪府池田市	外壁改修工事
6月	ハイツニチカン2	大阪府大阪市	外壁改修工事
6月	シダヴィレッジ	兵庫県神戸市	タイル撤去工事
6月	エポアール福島	大阪府大阪市	1Fテナント外壁補修工事
6月	Forester一樹	大阪府大阪市	土間工事
6月	深江北倉庫	大阪府大阪市	土間側溝全面補修工事
6月	グランドウール敷津	大阪府大阪市	アスファルト舗装工事
6月	セイス・カーサ弥生	大阪府東大阪市	改修工事
6月	エトワール桜川	大阪府大阪市	改修工事
6月	サザンクロス	大阪府大阪市	壁復旧工事・塗装工事
6月	北堀江GGR	大阪府大阪市	建具取付・壁研ぎ工事
6月	リップル心斎橋	大阪府東大阪市	点検作業工事
6月	友井3丁目C号地	大阪府東大阪市	新築工事
6月	八尾長池町A号地	大阪府八尾市	新築工事
6月	八尾長池町B号地	大阪府八尾市	新築工事
6月	八尾長池町C号地	大阪府八尾市	新築工事
6月	八尾長池町D号地	大阪府八尾市	新築工事
6月	八尾長池町E号地	大阪府八尾市	新築工事
6月	六万寺町3丁目J号地	大阪府東大阪市	新築工事
6月	六万寺町3丁目D号地	大阪府東大阪市	新築工事
6月	六万寺町3丁目E号地	大阪府東大阪市	新築工事
6月	六万寺町3丁目G号地	大阪府東大阪市	新築工事
6月	花園本町J号地	大阪府東大阪市	新築工事
6月	吉田5丁目D号地	大阪府東大阪市	新築工事
6月	稻葉J号地	大阪府東大阪市	新築工事
6月	大阪ホーム本社ビル屋上	大阪府東大阪市	新築工事

2024年（令和6年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
6月	S様邸	大阪府和泉市	新築工事
6月	S様邸	大阪府柏原市	新築工事
6月	H様邸	大阪府松原市	新築工事
6月	K様邸	大阪府堺市	新築工事
7月	K様邸	大阪府東大阪市	外構設置工事
7月	シダヴィレッジ	兵庫県神戸市	板金工事
7月	東住吉の長屋	大阪府大阪市	ゴミストッカー設置工事
7月	Forester一樹	大阪府大阪市	ゴミストッカー設置工事
7月	Forester一樹	大阪府大阪市	ゴミ庫塗装工事
7月	ルーエン桜川	大阪府大阪市	共用部部分洗浄工事
7月	N様邸	大阪府東大阪市	屋根工事
7月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	1Fガラス工事
7月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	4階男子トイレ更新工事
7月	リップル周防町	大阪府大阪市	排水管1部入れ替え工事
7月	ユニ金属株式会社	大阪府東大阪市	外構工事
7月	筒井町軽量鉄骨解体工事	奈良県大和郡山市	解体工事
7月	稻葉U号地	大阪府東大阪市	新築工事
7月	八尾長池町F号地	大阪府八尾市	新築工事
7月	八尾長池町G号地	大阪府八尾市	新築工事
7月	八尾長池町H号地	大阪府八尾市	新築工事
7月	八尾山城町C号地	大阪府八尾市	新築工事
7月	Y様邸	大阪府東大阪市	新築工事
7月	六万寺町3丁目A号地	大阪府東大阪市	新築工事
7月	M様邸	大阪府富田林市	新築工事
7月	R様邸	大阪府堺市	新築工事
7月	タマタウン熊取野田Ⅱ4号地	大阪府泉南郡	新築工事
7月	H様邸	大阪府堺市	新築工事
7月	F様邸	大阪府岸和田市	新築工事
7月	N様邸	大阪府八尾市	新築工事
7月	S様邸	大阪府和泉市	新築工事
8月	グランドール曾根東町	大阪府豊中市	西面外壁改修工事
8月	吹田市立藤白台小学校	大阪府吹田市	大規模改造工事
8月	カーサリーヴァ	大阪府東大阪市	屋上防水改修工事
8月	ソシオ心斎橋	大阪府大阪市	外壁破損改修工事
8月	セイス・カーサ弥生	大阪府東大阪市	陸屋根防水工事

2024年（令和6年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
8月	セイス・カーサ弥生	大阪府東大阪市	カラーベスト貼替工事
8月	八田ビル	大阪府大阪市	既存建具改修・長尺シート貼り工事
8月	南港物流センター	大阪府大阪市	ドアクローザー交換工事
8月	ダイゼンビル	大阪府大阪市	3・5階トイレ 修理・交換工事
8月	花園本町C号地	大阪府東大阪市	新築工事
8月	八尾山城町A号地	大阪府八尾市	新築工事
8月	大連東2丁目ⅡC号地	大阪府東大阪市	新築工事
8月	八尾長池町I号地	大阪府八尾市	新築工事
8月	八尾長池町C号地	大阪府八尾市	新築工事
8月	Y様邸	大阪府東大阪市	新築工事
8月	K様邸	大阪府堺市	新築工事
8月	H様邸	大阪府和泉市	新築工事
8月	M様邸	三重県名張市	新築工事
9月	フロイデ千里丘	大阪府摂津市	外壁改修工事
9月	塚口フラット	兵庫県尼崎市	大規模修繕工事
9月	M様邸	大阪府大東市	エアコン工事
9月	東大阪市長田東5-1-3	大阪府東大阪市	看板撤去工事
9月	コンフォート弁天	大阪府大阪市	タイル工事
9月	ルーセント・ヒル	大阪府摂津市	改修工事
9月	グランドール敷津	大阪府大阪市	改修工事
9月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	2F電気温水器更新工事
9月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	6F男子トイレ更新工事
9月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	7F男子トイレ更新工事
9月	DHL東大阪サービスセンター	大阪府東大阪市	給湯器更新工事
9月	ダイゼンビル	大阪府大阪市	6階男子トイレ洗面台水栓交換工事
9月	ダイゼンビル	大阪府大阪市	5階ウォシュレット交換工事
9月	メゾン富士88	大阪府大阪市	配管高圧洗浄工事
9月	クローバーハイツ今里	大阪府大阪市	大規模修繕工事
9月	シャトレハハイツ津島	岡山県岡山市	大規模修繕工事
9月	ヒルブリッジ・ヒルNo2	大阪府大阪市	タイル工事
9月	市立意岐部小学校	大阪府東大阪市	給食配膳室設備工事
9月	MKビル	大阪府大阪市	改修工事
9月	八尾長池町O号地	大阪府八尾市	新築工事
9月	六万寺町3丁目F号地	大阪府東大阪市	新築工事
9月	稻葉F号地	大阪府東大阪市	新築工事

2024年（令和6年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
9月	稻葉N号地	大阪府東大阪市	新築工事
9月	花園本町ⅡB号地	大阪府東大阪市	新築工事
9月	花園本町ⅡC号地	大阪府東大阪市	新築工事
9月	大連東2丁目ⅡB号地	大阪府東大阪市	新築工事
9月	O様邸	大阪府守口市	新築工事
9月	H様邸	大阪府堺市	新築工事
9月	S様邸	大阪府堺市	新築工事
9月	額田町	大阪府東大阪市	新築工事
9月	M様邸	大阪府和泉市	新築工事
9月	I様邸	大阪府八尾市	新築工事
10月	ハイツフラミンゴ	大阪府豊中市	屋上防水工事
10月	ルミエールチヨ	大阪府茨木市	外壁改修工事
10月	ホーユウコンフォルト二条城前	京都府京都市	外壁改修工事
10月	エトワール25	大阪府大阪市	下地補修・シーリング工事
10月	コスモハイツ池田	大阪府池田市	下地補修工事
10月	グランヴィクレモナ	京都府木津川市	駐車場ブロック塀補修工事
10月	アーバンコンフォート堀江	大阪府大阪市	パーテーション修繕工事
10月	泉尾ビル	大阪府大阪市	漏水修繕工事
10月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	6階男子トイレ(左側)更新工事
10月	八幡筋ビル	大阪府大阪市	漏水工事
10月	甲子園浜野球場	兵庫県西宮市	外壁補修工事
10月	N様邸	大阪府大阪市	解体工事
10月	高槻市緑が丘	大阪府高槻市	木造解体工事
10月	八尾山城町B号地	大阪府八尾市	新築工事
10月	八尾旭ヶ丘3丁目C号地	大阪府八尾市	新築工事
10月	八尾旭ヶ丘3丁目H号地	大阪府八尾市	新築工事
10月	八尾旭ヶ丘3丁目I号地	大阪府八尾市	新築工事
10月	O様邸	大阪府堺市	新築工事
10月	S様邸	大阪府松原市	新築工事
10月	T様邸	大阪府河内長野市	新築工事
10月	T様邸	大阪府松原市	新築工事
10月	Y様邸	大阪府泉南群	新築工事
10月	K様邸	大阪府富田林市	新築工事
10月	岸田商会	大阪府八尾市	新築工事
10月	N様邸	大阪府羽曳野市	新築工事

2024年（令和6年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
11月	大丸鋼材株式会社	大阪府大阪市	事務所内装仮設工事
11月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	2F 原状回復工事
11月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	2F 専用部LED化工事
11月	友井1E号地	大阪府東大阪市	新築工事
11月	友井E号地	大阪府東大阪市	新築工事
11月	八尾旭ヶ丘3丁目A号地	大阪府八尾市	新築工事
11月	八尾木C号地	大阪府八尾市	新築工事
11月	八尾長池町J号地	大阪府八尾市	新築工事
11月	御厨D号地	大阪府東大阪市	新築工事
11月	花園本町B号地	大阪府東大阪市	新築工事
11月	御厨E号地	大阪府東大阪市	新築工事
11月	八尾旭ヶ丘3丁目D号地	大阪府八尾市	新築工事
11月	S様邸	大阪府河内長野市	新築工事
11月	M様邸	大阪府岸和田市	新築工事
11月	N様邸	兵庫県淡路市	新築工事
12月	M様邸	大阪府寝屋川市	隠れ家漏水補修工事
12月	ローレルコート生駒菊美台	奈良県生駒市	歩廊部 防水工事
12月	ウェリス上本町ローレルタワー	大阪府大阪市	内装工事
12月	GRAND ECLAT	大阪府大阪市	外構工事
12月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	1階共有部LED更新工事
12月	ナンバ辻本ビル	大阪府大阪市	2階共有部LED更新工事
12月	大阪波除サービスセンター	大阪府大阪市	ブライド交換工事
12月	リップル宗右衛門町	大阪府大阪市	水道メーター取替工事
12月	ノアムールセイキ	兵庫県尼崎市	大規模修繕工事
12月	#虎鉄の恩返し	大阪府吹田市	下地補修工事
12月	友井N号地	大阪府東大阪市	新築工事
12月	友井1C号地	大阪府東大阪市	新築工事
12月	西登美ヶ丘5丁目	奈良県奈良市	新築工事
12月	花園本町ⅡD号地	大阪府東大阪市	新築工事
12月	花園駅前1T号地	大阪府東大阪市	新築工事
12月	花園本町ⅡA号地	大阪府東大阪市	新築工事
12月	友井D号地	大阪府東大阪市	新築工事
12月	友井I号地	大阪府東大阪市	新築工事
12月	友井1B号地	大阪府東大阪市	新築工事
12月	花園駅前1C号地	大阪府東大阪市	新築工事

2024年（令和6年度）施工実績

施工時期	現場名	施工地	施工内容
12月	八尾長池町Q号地	大阪府八尾市	新築工事
12月	六万寺町3丁目1号地	大阪府東大阪市	新築工事
12月	花園本町A号地	大阪府東大阪市	新築工事
12月	花園駅前販売センター	大阪府東大阪市	新築工事
12月	S様邸	大阪府岸和田市	新築工事
12月	U様邸	大阪府東大阪市	新築工事
12月	Y様邸	大阪府河内長野市	新築工事
12月	E様邸	大阪府八尾市	新築工事